

**АКТ**  
**общего весеннего осмотра здания**

« 30 » апреля 2026 г.

Дом № 77 строение (корпус) № 2 по \_\_\_\_\_

ул. **Стаханова**

ООО «ГУК «Победа»

**Общие сведения по строению**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Год постройки    | 2022  |
| 2. Материалы        | стены – <i>бетонные стеновые панели,</i><br>фундамент – <i>монолитная ж/б плита</i> |
| 3. Число этажей     | 18  |
| 4. Наличие подвалов | <i>технический подвал</i>   |

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе: председателя - зам. директора - главного инженера Усачева В.А. и членов комиссии: мастера по содержанию и обслуживанию МКД Требунских С.В., мастера АВС Баклановой Ю.С., инженера-энергетика Фоменко М.В. произвели осмотр вышеуказанного строения, техническое состояние основных конструкций, оборудования и элементов внешнего благоустройства.

Помимо внешнего осмотра строения произведено:

- а) отрывка шурфов **нет**
- б) простукивание штукатурки и облицовки **нет**
- в) снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений **нет**
- г) вскрытий конструкций для определения их технического состояния **нет**
- д) испытание несущих конструкций **нет**
- е) взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания **нет**
- ж) проверка работы санитарно-технических устройств и другого технического оборудования **Проверка работоспособности задвижек и шаровых кранов систем отопления, ГВС и ХВС**

з) прочие испытания конструкций и инженерного оборудования

*нет*

### Результаты осмотра

№№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
2	Стены	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
3	Перегородки	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
4	Перекрытия	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
5	Крыши	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
6	Полы	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
7	Окна	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>
8	Двери	м <sup>2</sup>	<i>хорошее</i>	<i>не требуется</i>

### Выводы и предложения комиссии:




Очистить от грязи и отложений фильтры грубой очистки отопления и ГВС  
Завезти песко-соляную смесь  
Навести порядок в подвальных помещениях, восстановить замки входов  
Отревидизировать насосы циркуляции систем ГВС и отопления Wilo Top S  
Произвести герметизацию канализационных прочисток  
Произвести протяжку контактных групп во ВРУ

Председатель комиссии:

 Усачев В.А.



Члены комиссии:

 Требунских С.В.  
 Бакланова Ю.С.  
 Фоменко М.В.